

autoreparatur
Tino Schietzel

Am Mittelstück 1 01561 Priestewitz
Tel.: 03522-509292

Meister-
haft



auto
reparatur

Scheibenpflaster

Soforthilfe bei Glasschäden

- Lösen Sie die Schutzfolie vom Trägerpapier und kleben Sie sie von außen auf die beschädigte Stelle der Windschutzscheibe.
- Die Schutzfolie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
- Bitte beachten Sie, dass die Schutzfolie nicht im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden darf.

Die Schutzfolie ist kein Reparaturersatz.
Bitte rufen Sie umgehend obige Werkstatt an.

